



平成24年2月23日

各 位

会 社 名 大同メタル工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼最高経営責任者 判治 誠吾
(コード：7245 東証一部、名証一部)
問 合 せ 先 取締役常務兼上席執行役員
経営・財務企画ユニット長 兼 人事企画ユニット長
佐々木 利行
(TEL. 052-205-1403)

犬山事業所における汚染水の浸透事故発生について

当社犬山事業所（所在地：愛知県犬山市）内の排水処理施設から、金属物質を含むメッキ処理後の汚染水が浸透するという事故が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発生日時

平成24年2月17日（金）から20日（月）の間

2. 発生場所

当社 犬山事業所 愛知県犬山市大字前原字天道新田1番地5

3. 概要

犬山事業所に設置している排水処理施設内の貯蔵槽より、重金属を含むメッキ処理後の汚染水の一部が浸透する事故が発生しました。浸透した汚染水は最大で約8,000リットルと想定され、事故の原因は貯蔵槽の経年変化でのひび割れによるものと思われます。

ご参考：汚染水には、鉛、フッ素、ホウ素等の重金属を含んでおります。

4. 被害の状況

2月20日の事故発見後、直ちに汚染拡散防止措置を講じ、現時点では、汚染水の浸透は完全に停止しており、施設外および敷地外への浸透は確認されておりませんが、引続き調査を実施しております。

また、関連法規に基づき、犬山市、愛知県に報告し、本日（2月23日）に愛知県による現地立ち入り調査が実施されました。

今後、調査結果等詳細が判明次第、ご報告いたします。

5. 業績への影響について

今回の事故による当社グループ業績への影響につきましては、現時点では不明ではありますが、今後業績に重大な影響を与えると判明した場合には速やかにお知らせいたします。

地域住民の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、このような事故が発生しないよう再発防止に万全を期してまいります。

以 上